dipvvf.COM-SP.REGISTRO_INTERNO.R.0000604.20-08-2018

COPIA DI LAVORO

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO NR.

OGGETTO: Attività di accertamento dell'idoneità tecnica per i lavoratori incaricati per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - Raccomandazioni circa l'impiego degli estintori portatili.

Con riferimento alla nota prot. n. 11197 del 14.8.2018 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica inerente un infortunio occorso ad un operatore VF durante una prova di spegnimento tenutasi all'interno di una sede VF per le necessità didattiche in oggetto indicate, vengono fornite alcune considerazioni circa l'impiego degli estintori portatili messi a disposizione dai soggetti che usufruiscono del corso o degli esami erogati dal Comando.
Premesso quanto sopra, in occasione dell'espletamento dei corsi e/o degli esami per addetti antincendio i soggetti fornitori di estintori portatili sono in dovere di assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge.
Inoltre, all'atto della richiesta del corso o dell'accertamento finale, la ditta fornitrice degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui dichiara che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art. 8 comma 1 lett. C) del D.M. 7 gennaio 2005 e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art. 4 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2005). In caso di accertata non conformità degli estintori, gli addetti alla lezione pratica e/o la Commissione di esame non utilizzeranno l'apparecchiatura segnalandolo al Comando tramite l'allegato modello dei controlli.

<u>Adempimenti degli incaricati della lezione e della commissione incaricata di espletare gli esami</u>

1) Verificare che le iscrizioni sull'etichetta dell'estintore siano presenti e ben leggibili;
2) Verificare che l'estintore non abbia superato la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione rinvenibile sui dati punzonati sul serbatoio);
3) Per gli estintori immessi sul mercato a partire dal 29 maggio 2002,

COPIA DI LAVORO

verificare la presenza e la leggibilità della marcature CE relativa agli aspetti di sicurezza delle apparecchiature a pressione.

4) Verificare a vista che gli estintori siano integri e non presentino segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (es. assenza di ruggine o tracce di corrosione, integrità della manichetta e dell'eventuale cono di espansione, assenza di sconnessioni o incrinature delle tubazioni flessibili)
5) Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente);
6) Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con la valvola di Comando;
7) Verificare che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso all'interno del campo verde.
8) Verificare la presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell'estintore.

Si rammenta che il personale docente e discente, durante l'attività pratica dovrà essere opportunamente protetto in base alla valutazione del rischio a cui è esposto.

mv

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Calogero DAIDONE)

COPIA DI LAVORO

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO LA SPEZIA

Ufficio formazione addetti antincendio nei luoghi di lavoro

Al Comando Provinciale VVF LA SPEZIA

Controlli da espletare da parte degli incaricati della lezione pratica per frequenza corso e/o della Commissione di esame per accertamento di idoneità antincendio (circolare prot. n. 11197 del 14.08.2018

□ Lezione pratica per frequenza corso antincendio

□ Commissione di esame per accertamento idoneità antincendio

ADEMPIMENTI A VISTA (barrare le caselle corrispondenti, in caso di esito negativo fare una breve descrizione delle anomalie risocntrate nelle "NOTE")

□ Verifica della leggibilità e presenza dell'etichetta sull'estintore.

□ Verifica della vita media dell'estintore che non sia superiore a 18 anni (data di produzione punzonata e rinvenibile sul serbatoio dell'estintore);

□ Leggibilità della marcatura CE per gli aspetti di sicurezza delle apparecchiature a pressione;

□ (Verifica a vista) Gli estintori sono integri e non presentano segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (assenza di ruggine o tracce di corrosione, integrità della manichetta e delle'eventuale cono di espansione, assenza di sconnessioni o incrinature delle tubazioni flessibili

□ (Verifica a vista) Corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente)

□ (Verifica a vista) Corretto accoppiamento della manichetta con la valvola di comando.

□ (Verifica a vista) L'indicatore di pressione (se presente) indica un valore compreso all'interno del campo verde.

□ (Verifica a vista) Presenza del sigillo (fermo metallico) sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell'estintore.

NOTE:_____

_____

_____

_____

Firme

Data: □ Gli incaricati della lezione pratica _____

_____

Data: □ La Commissione di esame_____