

VF22634 APS Mercedes

Lavori di ripristino carrozzeria su automezzo APS MERCEDES ACTROS targa VF22634
numero telaio WDB9300321L006153 - anno di fabbricazione 2005

Ripristino carrozzeria e furgonatura con relativa sostituzione degli accessori danneggiati come da descrizione seguente:

- Ä verniciatura completa cabina;
- Ä sostituzione furgonatura vani attrezzi completa di impianto elettrico (*vedi foto*);
- Ä modifica scalette posteriori cabina da mobili a fisse (*vedi foto*);
- Ä revisione dei raccoglitori elettrici dei naspi alta pressione posteriore e laterale con relativa sostituzione del tubo alta pressione (*vedi foto*);
- Ä verniciatura cerchi;
- Ä revisione corpo pompa antincendio;
- Ä revisione serbatoio acqua antincendio.

Sostituzione dei seguenti accessori:

- Ä guarnizioni battenti porte cabina anteriore e posteriore DX e SX (*vedi foto*);
- Ä tiranti porte cabina antanteriore e posteriore DX e SX (*vedi foto*);
- Ä spoiler paraurti anteriore completo - SX, centrale e DX - (*vedi foto*);
- Ä proiettore SX (*vedi foto*);
- Ä selleria panca cabina posteriore (*vedi foto*);
- Ä parafrangente anteriore DX parte posteriore (*vedi foto*);
- Ä barra dispositivi ottici e acustici di emergenza a led (*vedi foto*);
- Ä serradine, pedane-parafrangenti, illuminazione da lavoro interna ed esterna (*vedi foto*), fanalini posteriori, luci strobo, scaletta per accesso imperiale, carrello porta scale e vano porta tubi aspirazione;
- Ä pannello porta anteriore DX - solo copricassa - (*vedi foto*);
- Ä battitacco vano cabina posteriore DX e SX (*vedi foto*);
- Ä aletta parasole anteriore SX (*vedi foto*);
- Ä specchio retrovisore esterno SX (*vedi foto*);
- Ä seduta sedile anteriore SX (*vedi foto*);
- Ä copribulloni ruote anteriori DX e SX (*vedi foto*);
- Ä primo gradino per salita in cabina anteriore DX e SX (*vedi foto*);
- Ä pulsantiera volante lato DX (*vedi foto*).













