



SICUREZZA COMPAGNIE RIUNITE

**NOTA INFORMATIVA
PER L'UTILIZZO DEI
SOTTOCASCHI PER VIGILI DEL
FUOCO
ANTIFIAMMA E ANTICALORE**

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DI SECONDA CATEGORIA
AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 89/686/CE
E DEL D.L. 475/92**

**CERTIFICATI SECONDO LE NORME EUROPEE
UNI EN 340/04 E UNI EN 13911/04**

UTILIZZO

Il sottocasco deve essere indossato unitamente ad altri DPI per una protezione completa ed in particolare ad almeno: elmetto conforme alla norma EN 443, indumento conforme alla norma EN 469, apparecchi respiratori conformi alle norme EN 136 ed EN 137 ogniqualvolta l'utilizzatore operi in condizioni di rischio.

Il DPI è adatto per proteggere le aree esposte della testa e del collo dell'utilizzatore da fiamme libere e calore.

Il DPI da solo non è adatto per essere indossato per impieghi in interventi di attraversamento delle fiamme ed in tutte le attività ad alto rischio per le quali è necessario munirsi di protezioni diverse.

Inoltre il DPI non è adatto a proteggere da altri rischi diversi da quelli sopraindicati e pertanto ogni uso diverso è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante.

L'utilizzatore deve essere addestrato ad usare ed indossare correttamente il DPI così come a valutarne l'integrità o le diminuzioni di prestazione sia attraverso un'ispezione visiva prima dell'utilizzo sia attraverso la possibilità di percepire il raggiungimento dei limiti di protezione.

Allontanarsi rapidamente dal luogo di rischio qualora si avverta un sensibile incremento di calore o qualora il contatto con fiamme dovesse prolungarsi.

Il datore di lavoro deve individuare sulla base della valutazione dei rischi possibili, gli adeguati DPI da abbinare al sottocasco.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL CAPO

Tenere in un luogo asciutto e ventilato, nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce, dall'umidità e dalla polvere.

I capi devono essere mantenuti puliti ed integri.

SICOR S.P.A

Sottocasco per Vigili del Fuoco

VFR-SC – Ed. 1 06/09

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Possibilità di eseguire il lavaggio ad umido alla temperatura specificata; se è presente una sottolineatura l'agitazione, i risciacqui e la centrifugazione devono essere ridotti. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito



Possibilità di eseguire il candeggio. Una "X" sopra il simbolo annerito significa che il trattamento non è consentito.



Possibilità di eseguire l'asciugamento in tamburo rotante con aria calda. Con un punto all'interno del simbolo utilizzare una temperatura moderata; con due punti utilizzare una temperatura più elevata. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito.



Possibilità di eseguire la stiratura. Se il simbolo contiene un punto, stirare ad una temperatura massima di 110 °C; se contiene due punti stirare ad una temperatura massima di 150° C; se contiene tre punti stirare ad una temperatura massima di 200° C. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito



Possibilità di eseguire il lavaggio in solvente. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito.

PRESTAZIONI:

Il DPI indossato e conservato correttamente risponde ai requisiti delle norme europee UNI EN 340/04 e UNI EN 13911/04.



Il DPI è stato assoggettato ad esame CE di tipo presso l'Organismo Notificato n 0624 Centrocot - Italia.

Non sono consentite modifiche al DPI.

SICOR S.P.A
Sottocasco per Vigili del Fuoco
VFR-SC - Ed. 1 06/09

Schema di etichetta con marcatura CE di esempio:

